

## Adhesivo Estructural AP7510SC

### Descripción del producto:

El adhesivo estructural AP7510SC, es un adhesivo estructural de dos componentes con relación de mezcla de 10:1, especialmente formulado para la adhesión de metales, materiales compuestos, plásticos termo-fijos y plásticos termo-fluidos. Proporciona una fuerza muy alta de adhesión, muy durable, con excelente resistencia al impacto y al medio ambiente. Este adhesivo resiste fluctuaciones extremas de temperatura, ciclos de temperatura, es flexible y es resistente a una gran variedad de químicos.

- Requiere de poca o ninguna preparación inicial de las partes a adherir.
- Excelente fuerza de adhesión, resistencia al impacto y a la fatiga.
- Es fácil de aplicar No escurre, es tixotrópico y cura a temperatura ambiente.
- Tiempo de trabajo de 12 a 18 minutos, fuerza de manejo de 55 a 60 minutos y logra el 100% de su fuerza de adhesión a las 24 horas.
- Ideal para aplicaciones automotrices, contenedores de carga, cajas de tráiler, ensambles marinos, piezas termo-formadas, electrodomésticos, componentes eléctricos, letreros y anuncios, piezas y muebles metálicos.

### Estos son los principales materiales para los que se sugiere este adhesivo:

**Metales:** acero al carbón, acero inoxidable, aluminio, aluminio anodizado.

**Plásticos termo-fijos:** fibra de vidrio, fenólicos, resinas de recubrimiento, epóxicos, poliuretano, uretano rígido, fibra de carbono.

**Plásticos termo-fluidos:** Acrílicos, ABS, Policarbonato, Nylon, PPO, Vinil, PVC, Estireno, PEEK, PBT.

### Propiedades físicas del producto en estado líquido:

Viscosidad de la resina @25°C Brookfield RVT	100,000 – 125,000 cP
Viscosidad del activador @25oC Brookfield RVT	50,000 – 70,000 cP
Densidad de la mezcla	8.1
Radio de mezcla por peso	8.9:1
Radio de mezcla por volumen	10:1
Punto de Inflamación	10.5 °C

### Propiedades físicas del producto en estado sólido:

Tiempo de trabajo	12 a 18 min
Fuerza inicial de trabajo	40 a 55 min
Capacidad de relleno	3.0 mm
Elongación	35 a 55%
Modulo	75,000 a 100,000 psi
Resistencia a la tensión, acero al carbón	3,200 a 3,600 psi
Resistencia al impacto	19 ft.lb/in
Dureza (ASTM D 2240)	75D
Rango temperatura de operación	-40 a 121 °C
Color	Negro

## Información de resistencia a la tensión en los materiales más comunes (ASTM D 1002)

Substratos	Resistencia a la tensión y tipo de falla
Acero inoxidable / Acero inoxidable	2,975 psi – falla cohesiva
Aluminio / Aluminio	2,750 psi – falla cohesiva
ABS / ABS	1,400 psi – falla del sustrato
Fibra de vidrio / Fibra de vidrio	1,700 psi – ruptura de la fibra
Aluminio / ABS	2,150 psi – falla del sustrato

Nota: la resistencia a la tensión en plásticos es menor debido a la falla del sustrato, lo cual significa que la fuerza de adhesión es mayor que la resistencia del plástico.

## Información de resistencia al esfuerzo de fractura

El adhesivo AP7510SC tiene una gran resistencia al esfuerzo de fractura. la medición de la resistencia a la fractura de acuerdo a ASTM D 3807

Acero inoxidable / Acero inoxidable	Resistencia inicial - 21 pli Resistencia promedio – 19 pli
-------------------------------------	---

**El adhesivo AP7510SC está disponible en cartuchos de 50 ml y de 490 ml.**

## Precauciones de manejo del adhesivo

El componente A del adhesivo contiene monómero de metil-metacrilato por lo que debe de ser aplicado en áreas bien ventiladas. El componente B del adhesivo contiene peróxido. Ambos materiales deberán ser almacenados en un lugar fresco y seco, alejados de fuentes de calor, flamas o chispas. Mantenga el adhesivo tapado mientras no es utilizado. No se deje al alcance de los niños.

**Nota:** La reacción química que ocurre cuando los dos materiales son mezclados, genera calor. La cantidad de calor generado depende de la masa y grueso de adhesivo aplicado. Grandes cantidades de adhesivo (arriba de 1.5 cm de espesor), pueden generar temperaturas arriba de los 121 °C, con la posibilidad de emitir gases tóxicos y vapores inflamables.

## Dosificación del adhesivo

Se recomienda aplicar el adhesivo directamente del cartucho utilizando una boquilla mezcladora. El dosificador puede ser manual o neumático. En los equipos dosificadores semiautomáticos o automáticos, se debe evitar el contacto del adhesivo con piezas de cobre, zinc, bronce y otras aleaciones conteniendo estos materiales. Los sellos de estos equipos deben de ser de PTFE o polietileno UHMW.

## Aplicación y mezcla del adhesivo

Las superficies a adherir deben estar limpias, secas y libres de grasa. Se obtienen mayores fuerzas de adhesión en materiales que han sido lijados ligeramente. Siempre purgue el cartucho de adhesivo antes de colocar la boquilla mezcladora y saque un poco de material ya mezclado en la boquilla, esto es para asegurar que se aplica adhesivo debidamente mezclado en las piezas a pegar. Aplique adhesivo suficiente para garantizar que el espacio entre las dos piezas a pegar se rellena completamente. Asegurarse de que las piezas a pegar no se muevan mientras el adhesivo reacciona y se cumple con el tiempo de manejo especificado para el adhesivo.

### Curado del adhesivo

- 1) Tiempo de trabajo. Se define como el tiempo disponible para realizar el ensamble contado desde el momento en que se mezcla el adhesivo.
- 2) Tiempo de manejo. Se define como el tiempo aproximado que se deben dejar las piezas ensambladas sin movimiento para que el adhesivo logre una fuerza de adhesión suficiente para mover el ensamble con cuidado y/o quitar las herramientas de sujeción.
- 3) Las partes ensambladas pueden ponerse en servicio una vez que se logra el 80% de la fuerza máxima de adhesión. Este tiempo normalmente se calcula como como dos o tres veces el tiempo de manejo.

### Almacenaje

Almacenar en un lugar seco y fresco con temperatura entre 12 y 24 °C. Almacenaje arriba de 24 °C por periodos largos de tiempo, reduce la vida de anaquel del adhesivo. Este adhesivo no debe de ser congelado.

Nota: La información contenida en esta hoja de datos técnicos es considerada como confiable. Xinova S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad o cargo por resultados obtenidos por el usuario en donde Xinova no tiene control alguno sobre las diferentes variables en la preparación de las superficies, técnicas de aplicación, curado o almacenamiento. Los usuarios finales son los únicos responsables de realizar sus propias pruebas de evaluación de este producto con anterioridad a su uso en sus procesos de manufactura para determinar si el producto es adecuado para la aplicación específica. Utilice esta información como una guía únicamente.